



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
 № 2

Городской округ город Бор
 Наименование муниципального
 образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта** нежилое здание
 1.2. **Адрес объекта** 606440, Нижегородской области, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 26
 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 3205 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); _____ кв.м
 1.4. **Год постройки здания** 1974, последнего капитального ремонта _____
 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего _____, капитального _____
 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)** Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области, МАУК «Центр культуры «Октябрь»
 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 606440, Нижегородской области, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация культурно - досуговая деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городскими автобусами №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 19,20.
Пригородными автобусами №102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 222, 235, 236, 237, 245 до остановки «Вокзал» или до остановки «Рынок»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
 3.2.1 **расстояние до объекта от остановки транспорта** 250 м
 3.2.2 **время движения (пешком)** 5 мин
 3.2.3 **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути** (да),
 3.2.4 **Перекрестки:** нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
 3.2.5 **Информация на пути следования к объекту:** нет
 3.2.6 **Перепады высоты на пути:** нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	№1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	1	№ 2, 4, 8, 31
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1 эт. 2, 3, 23, , 24, 25, 39, 14 2 эт. 1, 9, 15	№ 3, 5, 7, 10, 11, 12, 25, 26, 32
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1 эт. 2-а, 4, 22,17,43 2 эт. 3, 15, 16	№ 21, 22, 24, 26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	1 эт. 15, 16, 17- а	№ 17, 18, 20,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	№ 6, 7, 14, 15, 16, 17, 31, 32,33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ – доступно условно для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение - необходимы денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта основных структурно-функциональных зон здания.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, доступ обеспечен с помощью сотрудника учреждения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается, доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 - 2030 гг
в рамках исполнения муниципальных программ
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации - ДУ – доступно условно для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

-

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) отдел культуры администрации городского округа г. Бор;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Борская городская организация НОО ОО «ВОИ»;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----------|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | 4 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | 3 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 2 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ есть _____ на 9 л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ есть _____ на 11 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
 Зам. директора МАУК «Центр культуры «Октябрь».

Демидова Т.А.
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

Члены рабочей группы:


Зав. отделом кинообслуживания населения

Возлеева Ж.Н.
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

Специалист по охране труда

Едокова Н.С.
 (Должность, Ф.И.О.)



 (Подпись)

В том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов

Председатель Борской городской организации НОО ОО «ВОИ»

Никифорова М.М.
 (Должность, Ф.И.О.)


 (Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
 Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 2 от «29» марта 2017г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	-	-	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	-	1	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 2 от «29» марта 2017г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2, 4	Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги. При этом высота каждого порога 0,05м (СП 59.13330.2012 п.5.1.4)	К	Устранение нарушений Доступ обеспечен с помощью сотрудника учреждения	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1	3	-	-	Доступ обеспечен с помощью сотрудника учреждения	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги. При этом высота каждого порога 0,05м (СП 59.13330.2012 п.5.1.4)		Устранение нарушений Доступ обеспечен с помощью сотрудника учреждения	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	1	2, 3, 4	Текущий ремонт Индивидуальное решение (Доступ обеспечен с помощью сотрудника учреждения)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Входную дверь могут не открыть инвалиды колясочники. В связи с этим предусмотрена кнопка вызова персонала.
2. Доступ к выключателям и электророзеткам в центре имеют только сотрудники и технический персонал. При необходимости МГН могут обратиться к сотрудникам центра, которые окажут необходимую помощь. (Согласовано с Борской городской организацией инвалидов)

					имеют закругленные края и выступают на 0,25м на высоте 2,7м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.7)			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт. 3 2эт. 23, 15	6, 7,10, 11, 13,16,	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.9) Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875</u> . (СП59.13330.2012 п. 5.2.12)	О, С С	устранение нарушений устранение нарушений	текущий ремонт текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	7	Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. (СП59.13330.2012 п. 5.2.14)-	С	устранение нарушений	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	8,9,12	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)	С	устранение нарушений	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12, 13	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к	С	устранение нарушений	текущий ремонт

				прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты (СП59.13330.2012 п. 5.2.31) Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями <u>СП 52.13330.</u> (СП59.13330.2012 п. 5.2.34)			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	1эт. 2, 3, 23 2эт. 15	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Уклон пандуса 5% не возможен, так как длина пандуса будет составлять 6м и начало его выйдет к колоннам у входа, перекрыв собою вход к рабочим местам директора, зам. директора и специалиста по охране труда, что ограничивает возможности всем группам населения включая инвалидов подойти к их кабинетам. При необходимости

инвалиды колясочники могут обратиться к сотрудникам центра, которые окажут необходимую помощь. (Согласовано с Борской городской организацией инвалидов)

2. В помещении двери на путях эвакуации имеют окрас темно коричневого цвета, что контрастно отличает их от стены покрашенной в светло желтый цвет. Над эвакуационным выходом располагается табличка с подсветкой и надписью «выход». (Согласовано с Борской городской организацией инвалидов)
3. Доступ к выключателям и электророзеткам в центре имеют только сотрудники и технический персонал. При необходимости МГН могут обратиться к сотрудникам центра, которые окажут необходимую помощь. (Согласовано с Борской городской организацией инвалидов)

					зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку (СП 59.13330.2012 п. 7.1.7)			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	1эт. 4	23	Низ окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м (1,07)м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. (СП 59.13330.2012 п. 7.1.9)	К	устранение нарушений	С помощью сотрудника учреждения
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	1эт 4, 22 2эт. 3, 15	21, 22, 23, 24, 26	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Малый зал находящийся на первом этаже доступен для всех групп населения, в том числе и с ограниченными возможностями. Зал обеспечивает полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных музыкальных программ. Места для маломобильных граждан могут располагаться по их желанию в любой зоне зала для их комфортности. Малый зал имеет два выхода, которые приспособлены для проходов маломобильных граждан населения.
2. Доступ к выключателям и электророзеткам в центре имеют только сотрудники и технический персонал. При необходимости МГН могут обратиться к сотрудникам центра, которые окажут необходимую помощь. (Согласовано с Борской городской организацией инвалидов)
3. В связи с тем что касса работает на продажу билетов в большой зал для просмотров кинофильмов, который пока не доступен инвалидам колясочникам, то и реконструкция кассы на высоте не более 0,85м. над уровнем пола является нецелесообразной.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 2 от «29» марта 2017г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 эт. 17-а	17, 20	-	-	-	Не нуждается
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	С помощью сотрудника учреждения	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	1 эт. 17-а	17, 20	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 2 от «29» марта 2017г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1, 4, 17,33 32,33	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.6)	С	устранение нарушений	текущий ремонт
					Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.5)	С	устранение нарушений	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов,	Г	устранение нарушений	текущий ремонт

					билетные кассы массовой продажи и т.п. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.6)			
6.3	Тактильные средства	есть	-	6, 7, 14, 15, 16	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)	С	устранение нарушений	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.2)	все	устранить нарушения	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	1, 4, 17, 6, 7, 14, 15, 16, 31, 32, 33	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____